## ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях 2018-2019г.г.

Адрес: п. Ленинский, ул. Ленина, дом № 2 «а»	
Принадлежность объекта: В управлении ООО «ЖилРемСтрой»	
1 од построики: 2016г.	
Этажность: 3 Износ: 2% Наличие подвалов: нет	
Источник теплоснабжения: п. Ленинский, котельная МКУ-14	
Комиссия в составе: Главы МО «Поселок Ленинский» Гордиенко Светланы Ивановндиректора управляющей организации ООО «ЖилРемСтрой» Онипер Серг Владимировича, начальника АДС управляющей организации ООО «ЖилРемСтрой» Ду Александра Геннадьевича в соответствии с программой проведения проверки готовноск отопительному периоду 2018-2019г.г., и в соответствии с Федеральным законом от июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» произвела проверку готовности данно объекта к отопительному сезону. В ходе проведения проверки комиссия установила:	ея ля ти
а). утепление здания удовлетворительно	
б). состояние изоляции удовлетворительно	==
в). запорная арматура удовлетворительно	-
г). состояние люков удовлетворительно «14» августа 2018г.	_
е) прочее	
	_
	_
В результате проверки данного объекта комиссия подтверждает, что данный объект эксплуатации в зимний период 2018-2019г.г. подготовлен (не подготовлен).  Подписи комиссии:  Глава МО «Поселов Ретигректий»  С.И.Гордиенко С.И.Гордиенко С.В.Онипер  Начальник АДС УОООО «ЖилРемСтрой»  А.Г.Дуля	
«31» августа 2018г.	
Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2018-2019г.г.  Глава МО «Поселок Ленинский»  С.И.Гордиенко	