

**Паспорт готовности
объекта к эксплуатации в зимних условиях**

п. Ленинский

МО «Алданский район»

Паспорт
готовности объекта жилищно-коммунального назначения
к работе в зимних условиях.

1. Общие сведения.

1. Назначение объекта (промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное):

ГБУ РС(Я) АЦРБ Ленинская амбулатория

расположенный по адресу п. Ленинский ул. Первомайская, 2

2. Год постройки 1955

3. Характеристика объекта:

Износ в % 40 этажность 1 кол-во подъездов 1

Наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади -

Под производственные нужды (м2)

4. Источник теплоснабжения АФ АО «Теплоэнергосервис»

**2. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации
в зимних условиях 2018/2019 г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Ед. измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1.	Состояние чердачного помещения	м2	766	Утеплен
2.	Состояние подвального помещения	м2	-	-
3.	Состояние мест общего пользования	м2	306	Удовлетворительно
4.	Состояние инженерного оборудования, в том числе			
4.1	Центральное отопление			
4.1.1.	Учет тепловой энергии	шт	1	1
4.1.2.	Равномерность прогрева радиаторов отопления			100%
4.1.3.	Состояние нормативной разницы (t1-t2)		-	-
4.1.4.	Состояние запорной арматуры	шт	2	2
4.1.5.	Наличие линейных регулирующих устройств	шт	-	-
4.1.6.	Наличие регулирующего устройства массового расхода	шт	-	-
4.1.7.	Наличие автоматических устройств удаления воздуха	шт	-	-
4.1.8.	Наличие гидравлических связей с ХВС, ГВС	шт	-	-
4.1.9.	Грязевики	шт	2	2
4.1.10	Промывка и опрессовка			Выполнена
4.1.11	Оснащение узла ввода КИП	шт	-	-
4.2.	Горячее водоснабжение			
4.2.1.	Учет ГВС	шт		
4.2.2.	Запорная арматура	шт	2	2
4.2.3.	Промывка и опрессовка			Выполнена
4.3.	Холодное водоснабжение			
4.3.1.	Учет ХВС	шт		
4.3.2.	Запорная арматура	шт	1	1
4.3.3.	Промывка и опрессовка			Выполнена
4.4.	Канализация			
4.4.1.	Герметичность трубопроводов	шт		Удовлетворительно
4.4.2.	Ремонт колодцев	шт	1	Выполнен
4.4.3.	Промывка системы			Выполнена
4.4.4.	Утепление			
5	Другие виды работ			
5.1.				
5.2.				
5.3.				

3. Результаты проверки готовности объекта к ОЗП 2018/2019г.

Комиссия в составе:

Представитель энергоснабжающей организации А. Якутук А.Т. Мухомов

Представитель потребителя _____

Выводы комиссии:

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

1. Отсутствуют нарушения в техническом состоянии проводки и врезки внутреннего и внешнего учета
2. Нет ревизии узла ввода

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель потребителя

А. Якутук (А.Т. Мухомов)
И. Ледков

« 07 » сентября 2018 г.

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2018/2019 г.

И.В. директор (И.В. директор) Балаганский К.В.

